



Checkliste

1. Spezielles Werkzeug verwenden, rohe Gewalt vermeiden.
2. An elektrischen Bauteilen nur bei ausgeschalteter Zündung arbeiten.
3. Zündleitungen zugentlastet verlegen.
4. Achten Sie auf die richtigen Anschlüsse von Zündkerzen, Zündleitungen und Zündspulen.
5. Sauberes Arbeiten, gute Kontaktierung und passgenauen Sitz (etwa von Kerzenschachtspulen) sicherstellen.
6. Generell: Herstellervorgaben und Anzugsdrehmomente beachten.
7. Kerzenschachtspulen immer gerade abziehen, nicht verkanten.

